

## **ООО «СтройПлюс» Головинского района проверен на предмет соблюдения правил пожарной безопасности**

14.08.2014

В ходе проверки противопожарного состояния объектов Головинского района 2-м РОНД Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве, выявлены нарушения пожарной безопасности у ООО «СтройПлюс», расположенного по адресу: Пакгаузное шоссе, дом 15. 1. Не разделены части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не установлены противопожарные двери в складских помещениях). 2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3. Не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организуется проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 4. Отсутствует договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЗ)). 5. Не разработана и не представлена в уведомительном порядке, в рамках реализации мер пожарной безопасности, декларация пожарной безопасности объекта защиты. 6. Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (запасной выход). 7. Не разработан план эвакуации людей в случае пожара, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Места хранения первичных средств пожаротушения на плане эвакуации не обозначены. 8. Отсутствует исполнительная документация (рабочий проект) на установки и системы противопожарной защиты объекта. 9. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (в складских помещениях, сан. узел). 10. Для отделки стен на путях эвакуации применяются горючие материалы (пластиковые панели в коридоре). За нарушения к административной ответственности привлечено должностное и юридическое лицо по ч.1, ч.3, ч.4 ст. 20.4 КоАП РФ.

---

Адрес страницы: <http://golovinskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1207570.html>

---

[Управа района Головинский города Москвы](#)