

Проверка противопожарного состояния объектов Головинского района выявила нарушения

20.08.2014

В ходе проверки противопожарного состояния объектов Головинского района 2-м РОНД Управления по Северному административному округу Главного Управления МЧС России по г. Москве установлено что, несмотря на предписания отдела надзорной деятельности, ряд объектов, а также прилегающих к ним территорий продолжают оставаться в неудовлетворительном противопожарном состоянии. ООО «Дионис-К», ул. Онежская, дом 9/4, корп. А 1. Не разделены части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не установлена противопожарная дверь в складском помещении). 2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. Не все помещения оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной автоматики (АУПС, АУПТ) (тепловые извещатели следует заменить на дымовые). 4. Отсутствует договор на техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ)). 5. Не разработана и не представлена в уведомительном порядке, в рамках реализации мер пожарной безопасности, декларация пожарной безопасности объекта защиты. 6. При эксплуатации эвакуационных путей, а также запасного эвакуационного выхода допущено загромождение различными предметами. 7. Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 8. Не разработан план эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Места хранения первичных средств пожаротушения на плане эвакуации не обозначены. 9. Отсутствует исполнительная документация (рабочий проект) установки и системы противопожарной защиты объекта. За нарушения, к административной ответственности привлечено должностное и юридическое лицо по ч.1, ч.4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Адрес страницы: <http://golovinskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1217651.html>

[Управа района Головинский города Москвы](#)